Winding Resistance Tested 8-15-06 for KV1B

Winding Connection High Volts	Amps	H1-X1	Amps	H2-X2	Amps	H3-X3
241500	5.1	0	102.5	.298	5.1	0
230000	102.5	.258	102.5	.258	102.5	.258
218500	102.4	.240	102.4	.243	102.5	.231

	Amps	H1-HO	Amps	H2-HO	Amps	H3-HO
241500	5.1	0	102.4	.969	5.1	0
230000	102.4	.635	102.4	.634	102.4	.639
218500	102.4	.599	102.4	.598	102.4	.598

I believe there is some damaged to the tap changer.

David R. Hinders